

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування

внутрішньобудинкових систем газопостачання

у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

вул. Коріатовичів 64
(місце складання)

№ 92

від «18» 03

20 24 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Комп'ютер-Подільського ЧСТТ майстер Р.В.ТО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Коріатовичів № 64

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній доступ до ввідного (роз'єднано) газопроводу 17 м.будов
- 2) Відсутній доступ до ввідного (роз'єднано) газопроводу 17 м.будов
- 3) до балоків та їх розміри. № 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виконати проектування ввідного газопроводу

2. Виконати ремонтні (обвідення) м.будов до № 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673833938

